

Протокол № 2
заседания Дисциплинарного комитета
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Дата проведения: 19 ноября 2014 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр. 6

Время проведения: 12⁰⁰.

Присутствовали:

Председатель Дисциплинарного комитета:

Вербицкий Ю.В.

Члены Дисциплинарного комитета:

Представитель Афонина А.И., - Авдеев Ф.Н. по доверенности, представитель Жидкова А.Б. - , Сторожков Ю.П. по доверенности, Мартыненко Г.М., Корсунский А.З., Горячев В.П.

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Вербицкого Ю.В., который сообщил, что из 7 членов Дисциплинарного комитета присутствует 6 (шесть), уполномоченные лица по доверенностям от 2-х членов Дисциплинарного комитета, кворум имеется. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно по всем вопросам повестки дня и объявил его открытым.

Секретарь:

начальник контрольно-технологического отдела
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» Федин А.Ф.

Повестка дня:

1. О рассмотрении дел по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад»,
ИНН 2465013831 | г. Красноярск |
| 2. ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890 | г. Красноярск |
| 3. ООО "Кералит", ИНН 5030040024 | г. Москва |
| 4. ООО "Строй-Энерго-Сервис", ИНН 6663064257 | г. Екатеринбург |
| 5. ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486 | г. Нижний Новгород |
| 6. ООО "БийскТеплоСтрой", ИНН 2204057312 | г. Бийск |
| 7. ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314 | г. Королёв |
| 8. ООО "СтройРесурс", ИНН 7453194406 | г. Волгоград |

9	ООО "СК Элитстрой", ИНН 8913006913	г. Губкинский
10	ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 5012053662	г. Реутов
11	ООО "Инженерное Бюро "Вектор", ИНН 3445069933	г. Волгоград

1.1. Выступил: Федин А.Ф., который доложил информацию по представленным, на рассмотрение Дисциплинарного комитета материалам по несоблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования, принятых в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» следующих организаций:

1.1.1. ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад», ИНН 2465013831, г. Красноярск

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации тепловые энергоустановки и тепловые сети на двух специалистов.

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 17 заявленных специалистов.

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО;

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки № 9-78/14 от 10.06.2014 г.

- Неисполнение Предупреждения № 6-78/14 от 31.07.2014 г.

1.1.2. ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890, г. Красноярск

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО;

1.1.3. ООО "Кералит", ИНН 5030040024, Московская область

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации:

- Объекты газораспределения газопотребления - 1 специалист
- Оборудование, работающее под давлением – 1 специалист
- Подъемные сооружения - 1 специалист

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 21 заявленного специалиста

- - Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой

организации выявленных нарушений в установленные сроки № 13-178/14 от 31.07.2014

- Неисполнение Предупреждения № 9-178/14 от 03.09.2014 г.

1.1.4. ООО "Строй-Энерго-Сервис", ИНН 6663064257, г. Екатеринбург

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 5 специалистов

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 5 заявленных специалистов.

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки № 14-153/14 от 04.09.2014 г.

- Неисполнение Предупреждения № 10-153/14 от 20.09.2014 г.

1.1.5. ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486, г. Нижний Новгород

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации тепловые энергоустановки и тепловые сети на двух специалистов.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 1 специалист.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые отношения с данной организацией по следующим направлениям:

«Водоснабжение и канализация» - 1 специалист;

«Промышленное и гражданское строительство» - 2 специалиста;

«Нефтегазовое направление» - 1 – специалист

«Теплотехническое направление» - 2 – специалиста

«Оборудование и технология сварочного производства» - 1 – специалист

- Отсутствие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки № 15-205/14 от 07.09.2014 г.

- Неисполнение Предупреждения № 16-209/14 от 28.10.2014 г.

1.1.6. ООО "БийскТеплоСтрой", ИНН 2204057312, г. Бийск

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 5 специалистов

- Неисполнение Предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки № 20-209/14 от 10.10.2014 г.

- Неисполнение Предупреждения № 14-205/14 от 28.10.2014 г.

1.1.7. ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королев

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 7 специалистов

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 9 заявленных специалистов.

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

1.1.8. ООО "СтройРесурс", ИНН 7453194406, г. Волгоград

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 7 специалистов

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 9 заявленных специалистов.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации - Металлургическая промышленность- 2 специалиста

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

1.1.9. ООО "СК Элитстрой", ИНН 8913006913, г. Губкинский

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 3 заявленных специалистов.

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

1.1.10. ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 5012053662, г. Реутов

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 4 заявленных специалистов.

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

1.1.11. ООО "Инженерное Бюро "Вектор", ИНН 3445069933, г. Волгоград

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации «Подъемные сооружения» на двух специалистов.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации – 8 специалистов.

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации у 8 заявленных специалистов.

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые отношения с данной организацией 8 специалистов

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

1.2. Решили:

1.2.1. В связи с выявленными нарушениями в виде несоблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, неисполнение ранее выданных предписаний об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки, **рекомендовать Совету Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, применить меры дисциплинарного воздействия,** предусмотренные в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в отношении следующих организаций:

1.2.1.1. ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад», ИНН 2465013831, г. Красноярск – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0078.04-2009-2465013831-С-109 от 27.08.2012 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.2. ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890, г. Красноярск – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0151.01-2012-2411021890-С-109 от 02.03.2012 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.3. ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0075.03-2009-5018133314-С-109 от 29.03.2013 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.4. ООО "СтройРесурс", ИНН 7453194406, г. Волгоград – приостановить

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0141.05-2009-3444136351-С-109 от 11.01.2013 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.5. ООО "СК Элитстрой", ИНН 8913006913, г. Губкинский – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0169.02-2009-8913006913-С-109 от 29.03.2013 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.6. ООО "Межрегионэнергокомплект", ИНН 5012053662, г. Реутов – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.03-2010-5012053662-С-109 от 28.02.2013 г. сроком на 60 календарных дней.

1.2.1.7. ООО "Инженерное Бюро "Вектор", ИНН 3445069933, г. Волгоград – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0191.02-2010-3445069933-С-109 от 05.04.2011 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.8. ООО "Кералит", ИНН 5030040024, Московская область – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0178.08-2009-5030040024-С-109 от 25.12.2012 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.9. ООО "Строй-Энерго-Сервис", ИНН 6663064257, г. Екатеринбург – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 153.04-2014-6663064257-С-109 от 29.08.2014 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

1.2.1.10. ООО "Термотехмонтаж", ИНН 5245013486, г. Нижний Новгород – приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0205.03-2010-5245013486-С-109 от 30.10.2012 г. до устранения нарушений (не более 60 календарных дней).

Голосовали: За – 6 голосов; против – 0 голосов; воздержались -0 голосов
Решение принято единогласно

1.2.2. В связи с предоставлением ООО "БийскТеплоСтрой", ИНН 2204057312, г. Бийск Договора на обучение сотрудников по переподготовке и повышению квалификации, установить ООО "БийскТеплоСтрой" срок исполнения выявленных нарушений - 15 декабря 2014 года. В случае невыполнения в установленный срок указанных нарушений, рекомендовать Совету Партнерства СРО НП

«МонтажТеплоСпецстрой», на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, применить к ООО "БийскТеплоСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную в СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком до 60 календарных дней.

Голосовали: За – 6 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов

~~Решение принято единогласно~~

Информацию о заседании Дисциплинарного комитета разместить на сайте Партнерства и направить всем организациям, в отношении которых рассматривались дела на этом заседании.

Председатель Дисциплинарного комитета:

Вербицкий Ю.В.

Секретарь:

начальник контрольно-технологического отдела

Федин А.Ф.