

Информационный бюллетень № 2.

Контрольно-технологический отдел продолжает плановые проверки организаций СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», согласно графика проверок и приказа № 20 от 26.04.2010 года.

За период с 15 июля по 15 ноября 2010 года проверены следующие 72 организаций, а именно:

- ООО «Тверьстеклоремонт», г. Тверь
- ООО «Фирма Эмонт», г. Пушкино
- ООО «Воскресенское ССМУ № 33», г. Воскресенск
- ООО «Фирма Центр Монтажизоляция», г. Дзержинский
- ООО «Технотест», г. Тула
- ООО «Спецавтоматикасервис», г. Тула
- ООО «Стройполимер», г. Новомосковск
- ООО «Барс», г. Россошь, Воронежская область
- ООО «Стройальянс», г. Россошь, Воронежская область
- ООО «Спецпромстрой», г. Воронеж
- ООО «Энергокотломонтаж», г. Белгород
- ООО «Спецзащита», г. Нижний Новгород
- ООО «Кромсервис», г. Нижний Новгород
- ООО СП «Ремстройтепло», г. Челябинск
- ООО «ИГС», г. Чехов
- ООО «Водоприбор-комплект», г. Москва
- ЗАО «Энерготехнострой», г. Москва
- ООО «Фирма Гарант-М», г. Москва
- ООО Торговый дом «Теплопромпроект», г. Москва
- ООО «Межрегионэнергокомплект», г. Реутов
- ЗАО «Компания «РАДИОСИСТЕМА», г. Москва
- ООО «ЦТО», г. Москва
- ООО «СтройЕвроДизайн», г. Москва
- ООО «Энерготеплострой», г. Москва
- ООО «ЭнергоАльянс», г. Москва
- ООО «Уралспецтеплоремонт 2», г. Екатеринбург
- ООО «Уралпроммонтаж», г. Нижний Тагил
- ООО «Проекттепломонтаж», г. Екатеринбург
- ООО «Спецмонтажремонт», г. Пермь
- ООО «АльпЛидер», г. Челябинск
- ЗАО «ФСК «Высотник», г. Екатеринбург
- ООО «Газ-Инжиниринг», г. Екатеринбург
- ЗАО Теплопроект-Урал», г. Екатеринбург
- ООО «Металлургремонт», г. Екатеринбург
- ООО «Строй-Энерго-Ресур», г. Челябинск
- ООО «Спецвысотстройпроект», г. Челябинск

ООО «Наладка-Сервис», г. Красноярск
ООО «УдарНик», г. Ачинск, Красноярский край
ООО «Электростроймонтаж», г. Ачинск
ООО «Глиноземсервис», г. Ачинск
ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск
ООО «ИТ-сервис», г. Красноярск
ОАО «Красноярское РССУ», г. Красноярск
ООО «Сибпромэкспертиза», г. Красноярск
ООО «Ачинскцветметсервис», г. Ачинск
ОАО «Уралхиммонтаж», г. Пермь
ЗАО «Пермская компания Союзтеплострой», г. Пермь
ООО «Снабсервис», г. Нижний Тагил
ООО «Инженерно-технический центр», г. Нижний Тагил
ООО НПКФ «ЭЛЕКТРОМЕХАНОМОНТАЖ», г. Нижний Тагил
ЗАО «Востокпромпечь», г. Ангарск
ООО «СМФ Зодчий», г. Ленск
ООО «Стройинвест», г. Ленск
ООО «НАРАН», г. Ленск
ООО «МФ Стройтермоизоляция», г. Москва
ООО «ХК Энергостоксервисстрой», г. Москва
ООО «СМФ Теплостроймонтаж», г. Тюмень
ЗАО «Союзтеплострой-Сибирь, г. Тюмень
ЗАО «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС», г. Москва
ЗАО «Предприятие Энергозащита», г. Москва
ООО «Центрстрой», г. Москва
ООО «СК «ЖилСтрой», г. Москва
ООО «Маяк», г. Москва
ООО «Метапласт-С», г. Москва
ООО «Ремстроймонтаж», г. Москва
ООО «СтройУниверсал-187», г. Москва
ООО «Элсиком-Сервис», г. Москва
ООО «ГорСтрой-15», г. Москва
ООО «Климат-Инжиниринг», г. Королев
ООО «СК «Эверест», г. Москва
ООО «Авантаж ПСК», г. Москва
ООО «Строй-Альянс», г. Москва

На основании проверок выявлена общая ошибочная тенденция организаций членов нашего СРО:

1). Заявляются виды деятельности по перечню приказа Минрегионразвития России № 624 от 30.12.2009 года - впрок и не являющиеся основными для деятельности «заявителя», отсюда вытекает не подтверждение кадровым составом специалистов в соответствии с утвержденными «Требованиями». Проверками рекомендуется скорректировать заявленные виды деятельности

увязав с обеспеченностью кадровым составом специалистов, обратив внимание на соответствие с Постановлением Правительства № 48 от 03.02.2010 года по объектам сложным, уникальными и особо опасным.

2). Обращаем Ваше внимание на окончание срока действия «Полиса страхования Гражданской ответственности» в октябре-ноябре текущего года.

3). Рекомендуем обновить нормативно-техническую документацию, литературу по видам деятельности увязав с планомерным ведением системы контроля качества.

4). У некоторых проверенных организаций не хранятся в офисе Акты-допуска, Наряды-допуска по объектно, не предоставляются проверяющим журналы инструктажа на рабочем месте, по квартального инструктажа, внепланового инструктажа и т.д.

5). У ряда организаций ППР не достаточно объемный, не раскрывающий всех сторон по выполнению работ по конкретному объекту, охрана труда не прописана в расширенном варианте, инструкции по охране труда утверждены руководителем проверяемой организации более чем пять лет назад.

6). Приказы по постоянно-действующей комиссии по охране труда у некоторых организаций просрочены, а у некоторых вообще отсутствует (не представлены).

Все имеющиеся замечания отражены в Акте проверок по каждой вышеперечисленной организации. Контроль за устранением замечаний постоянно ведется контрольно-технологическим отделом.

Директор
НП «МонтажТеплоСпецстрой»



Ю. П. Сторожков