



Ассоциация
СРО «МОНТАЖТЕПЛОСПЕЦСТРОЙ»

Первомайская, д. 104, пом.306, Екатеринбург, Свердловская обл., 620049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.asstrm.ru,
info@asstrm.ru

ПРОТОКОЛ № 0113-П1
заседания Совета
Ассоциации СРО «МонтажТеплоСпецстрой»

«06» июня 2017 года

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104, пом. 306

Время начала заседания: 16 часов 00 минут

Присутствовали: 4 из 5 (80 %) членов Совета Ассоциации СРО «МонтажТеплоСпецстрой» в следующем составе: Кононыхин Сергей Александрович, Кожуховский Алексей Олегович, Переверзев Александр Федорович, Птицын Александр Иванович.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: С.С. Фанеев.

Повестка дня:

Приостановление действия свидетельства (регистрационный номер 0113.04-2010-7453032081-С-109 от 06.12.2012 г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЮТВИР» (ИНН 7453032081).

Выступил: А.О. Кожуховский

Предложил: - избрать Председательствующем на заседании Совета – С.А. Кононыхина;
- избрать секретарем заседания Совета – С.С. Фанеев

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: - избрать Председательствующем на заседании Совета – С.А. Кононыхина;
- избрать секретарем заседания Совета – С.С. Фанеев

В ходе заседания Дисциплинарной комиссии, состоявшегося 05 июня 2017 года (Протокол № 01-17МТС от 05.06.2017 г.), были рассмотрены допущенные ООО «ЮТВИР» (ИНН 7453032081) нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По итогам заседания Дисциплинарной комиссии, в соответствии с ч. 1 и п. 3. ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, было принято решение рекомендовать Совету приостановить действие свидетельства о допуске (регистрационный номер 0113.04-2010-7453032081-С-109 от 06.12.2012 г.), в отношении всех видов работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЮТВИР» (ИНН 7453032081), сроком на 7 (Семь) календарных дней.

По факту рассмотрения Советом решения и материалов, представленных Дисциплинарной комиссией, С.А. Кононыхин предложил, в связи с выявленными у ООО «ЮТВИР» (ИНН 7453032081) нарушениями:

- не представлены документы, подтверждающие страхование членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

в соответствии с ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приостановить с 06 июня 2017 года действие свидетельства о допуске (регистрационный номер 0113.04-2010-7453032081-С-109 от 06.12.2012 г.), в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЮТВИР» (ИНН 7453032081), сроком на 7 (Семь) календарных дней.

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили: приостановить с 06 июня 2017 года действие свидетельства о допуске (регистрационный номер 0113.04-2010-7453032081-С-109 от 06.12.2012 г.), в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЮТВИР» (ИНН 7453032081), сроком на 7 (Семь) календарных дней.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и секретарь заседания Совета.

Председательствующий

С.А. Кононыхин

Секретарь заседания Совета

С.С. Фанеев

