

ПРОТОКОЛ № 102
Заседания Совета Партнерства СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»

г. Москва

28 ноября 2014 г.

Заседание проводится без совместного присутствия (основание – пункт 4.5 Положения «О Совете Партнерства саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой», утвержденное Общим собранием членов 19 марта 2014 года).

Участвовали:

- Батраченко Андрей Олегович - Директор «ИПК «Алана»;
- Батурин Сергей Петрович - Генеральный директор ООО НПО «ТеплоКонструкция»;
- Дерябин Вячеслав Владимирович - Директор ООО «НефтеХимМонтаж»;
- Косолапов Алексей Фёдорович - Ген. директор ООО «ЭкоТеплоХим»;
- Птицын Александр Иванович - Ген. директор ЗАО «Трест Уралдомнаремонт»;
- Сапов Юрий Евгеньевич - Ген. директор ЗАО «САМАРАТЕПЛОМОНТАЖ»;
- Сырых Валерий Александрович - Ген. директор ООО «Инженерный Центр АС Теплострой»;
- Федин Игорь Фёдорович - Ген. директор ЗАО «Союзтеплострой»;
- Фрумкин Вячеслав Моисеевич - Ген. директор ЗАО «Спецжелезобетонстрой»;

Председатель Совета Партнерства

Сатьянов Владимир Григорьевич - Генеральный директор ЗАО «ИТЦ «Инжремтехстрой»

Секретарь заседания Совета Партнерства – Лахтиков Игорь Владимирович

Из 10 (десяти) членов Совета Партнерства приняли участие в голосовании 10 (десять) членов Совета Партнерства, кворум имеется, заседание Совета Партнерства правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. О рассмотрении дел по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования:

1. ООО «Кералит», ИНН 5030040024, Московская область;
2. ООО «Строй-Энерго-Сервис», ИНН 6663064257, г. Екатеринбург;
3. ООО «Термотехмонтаж», ИНН 5245013486, г. Нижний Новгород;
4. ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад», ИНН 2465013831, г. Красноярск;
5. ООО «Строй надзор», ИНН 2411021890, г. Красноярск;
6. ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв;

7. ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград;
8. ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский;
9. ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов;
10. ООО «Инженерное Бюро «Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград.

2. О выдаче Свидетельства и Приложения о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года.

В СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» поступили заявления о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года от следующих организаций:

- 2.1. ООО «СпецМонтажРемонт», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 15. , ИНН 5903041293, (реестровый № 18)
- 2.2. ООО «Строй-ЭнергоСервис», 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32. А, оф. 9. ИНН 6663064257, (реестровый № 153)
- 2.3. ООО «КОМАС», 143360, г. Апрелевка, ул. Мартовская, д. 8А ИНН 5030083677, (реестровый № 102)
- 2.4. ОАО «Восточная Сибирь», 660111 г. Красноярск ул. Башиловская 5. ИНН 2465006513, (реестровый № 112)
- 2.5. ООО «ЭнергоЦветМет» 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, этаж 3, пом. II – комната 4 а. ИНН 7731579788, (реестровый № 226)

1. О рассмотрении дел по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования.

1.1. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Кералит», ИНН 5030040024, Московская область.

1.1.1. При плановой проверке ООО «Кералит» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам по выполнению работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)).

Для устранения нарушений выдано Предписание № 13-178/14 от 31.07.2014 и установлен срок. Предписание не исполнено.

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 9-178/14 от 03.09.2014г. о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок.

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Кералит» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.1.2. В настоящее время нарушения частично устранены – предоставлены документы, подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Аттестация специалистов, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)), будет проведена в ближайшее время. Предлагается в связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Кералит», ИНН 5030040024 до 25 декабря 2014 г.

1.1.3. **Решили:** В связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Кералит», ИНН 5030040024 до « 25 » декабря 2014 г.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.2. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй-Энерго-Сервис», ИНН 6663064257, г. Екатеринбург.

1.2.1. При плановой проверке ООО «Строй-Энерго-Сервис» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации заявленных специалистов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

Для устранения нарушений выдано Предписание № 14-153/14 от 04.09.2014 г. и установлен срок выполнения. Предписание не исполнено.

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 10-153/14 от 20.09.2014 г. о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок.

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Строй-Энерго-Сервис» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.2.2. В настоящее время нарушения частично устранены – предоставлены документы, подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и документы, подтверждающие повышение квалификации, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Аттестация специалистов, в соответствии с требованиями

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2)), будет проведена в ближайшее время.

1.2.3. Решили: В связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Строй-Энерго-Сервис», ИНН 6663064257 до « 25 » декабря 2014 г.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.3. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Термотехмонтаж», ИНН 5245013486, г. Нижний Новгород.

1.3.1. При плановой проверке ООО «Термотехмонтаж» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые отношения с данной организацией (у некоторых специалистов);

- Отсутствие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Для устранения нарушений выдано Предписание № 15-205/14 от 07.09.2014 г. и установлен срок выполнения. Предписание не исполнено.

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 16-209/14 от 28.10.2014 г. о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок.

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Термотехмонтаж» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.3.2. В настоящее время нарушения частично устранены – предоставлены документы, подтверждающие прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.3.3. Решили: В связи с частичным устранением выявленных нарушений и проводимой работой по исправлению замечаний продлить срок исполнения предписания ООО «Термотехмонтаж», ИНН 5245013486 до « 25 » декабря 2014 г.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.4. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» ИНН 2465013831, г. Красноярск.

1.4.1. При плановой проверке ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Для устранения нарушений выдано Предписание № 9-78/14 от 10.06.2014 г. и установлен срок. Предписание не исполнено.

В связи с неисполнением Предписания выдано Предупреждение № 6-78/14 от 31.07.2014 г. о необходимости устранения нарушений и установлен новый срок.

Нарушения не были устранены. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.4.2. В настоящее время нарушения не устранены, представители организации не выходят на связь. Предлагается за несоблюдение Требованиям Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0078.04-2009-2465013831-С-109 от 27.08.2012 г., выданное ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» ИНН 2465013831, г. Красноярск в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.4.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0078.04-2009-2465013831-С-109 от 27.08.2012 г. выданное ЗАО «Электромонтажная фирма Каскад» ИНН 2465013831, г. Красноярск в отношении всех видов работ до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.5. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй надзор», ИНН 2411021890, г. Красноярск.

1.5.1. При проверке ООО «Строй надзор» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Строй надзор» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.5.2. Нарушения не устранены. Предлагается, за невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0151.01-2012-2411021890-С-109 от 02.03.2012 г., выданное **ООО "Строй надзор", ИНН 2411021890, г. Красноярск в отношении всех видов работ**, до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.5.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0151.01-2012-2411021890-С-109 от 02.03.2012 г., выданное **ООО «Строй надзор», ИНН 2411021890, г. Красноярск** в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.6. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314, г. Королёв.

1.6.1. При проверке ООО «Климат-Инжиниринг» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Климат-Инжиниринг», рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.6.2. Нарушения не устранены. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0075.03-2009-5018133314-С-109 от 29.03.2013 г., выданное **ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314 в отношении всех видов работ** до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.6.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0075.03-2009-5018133314-С-109 от 29.03.2013 г., выданное **ООО «Климат-Инжиниринг», ИНН 5018133314 в отношении всех видов работ** на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.7. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский.

1.7.1. При проверке **ООО «СК Элитстрой»** Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к **ООО «СК Элитстрой»** рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.7.2. В настоящее время нарушения не устранены, представители организации не выходят на связь. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0169.02-2009-8913006913-С-109 от 29.03.2013 г., выданное **ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский в отношении всех видов работ** до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.7.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0169.02-2009-8913006913-С-109 от 29.03.2013 г., выданное **ООО «СК Элитстрой», ИНН 8913006913, г. Губкинский, в отношении всех видов работ** на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015

года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.8. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов.

1.8.1. При плановой проверке ООО «Межрегионэнергокомплект» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Межрегионэнергокомплект» рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.8.2. В настоящее время нарушения не устранены, представители организации не выходят на связь. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.03-2010-5012053662-С-109 от 28.02.2013 г., выданное ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов в отношении всех видов работ до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.8.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0181.03-2010-5012053662-С-109 от 28.02.2013 г., выданное ООО «Межрегионэнергокомплект», ИНН 5012053662, г. Реутов в отношении всех видов работ на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.9. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград.

1.9.1. При плановой проверке ООО «СтройРесурс» Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к **ООО «СтройРесурс»** рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.9.2. В настоящее время нарушения не устранены. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0141.05-2009-3444136351-С-109 от 11.01.2013 г., выданное **ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград в отношении всех видов работ** до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.9.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0141.05-2009-3444136351-С-109 от 11.01.2013 г. выданное **ООО «СтройРесурс», ИНН 7453194406, г. Волгоград в отношении всех видов работ** на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

1.10. Рассмотрение дела по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград.

1.10.1. При проверке **ООО «Инженерное Бюро Вектор»** Контрольно – технологическим отделом СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» выявлены следующие нарушения:

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам на выполнение работ на особо опасных, технически сложных объектах в части отсутствия документов, подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, предусмотренные Требованиями Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих квалификацию специалистов и трудовые отношения с данной организацией;

- Невыполнение «Правил Страхования членами СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Нарушение квалификационных требований к заявленным специалистам в части отсутствия документов, подтверждающих повышение квалификации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Нарушение квалификационных требований в части отсутствия аттестации специалистов, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Статья 55.5 п. 8.2 2));

- Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов в СРО.

Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к **ООО «Инженерное Бюро Вектор»** рассмотрен на Дисциплинарном комитете СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» 19 ноября 2014 г. Рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановке действия свидетельства о допуске до устранения нарушений (на срок не более 60 календарных дней).

1.10.2. В настоящее время нарушения не устранены. Предлагается за несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0191.02-2010-3445069933-С-109 от 05.04.2011 г., выданное **ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград в отношении всех видов работ** до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

1.10.3. **Решили:** приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0191.02-2010-3445069933-С-109 от 05.04.2011 г. выданное **ООО «Инженерное Бюро Вектор», ИНН 3445069933, г. Волгоград в отношении всех видов работ** на срок с 28 ноября 2014 года до 25 января 2015 года. В случае устранения нарушений до указанного срока, рассмотреть вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске на ближайшем заседании Совета Партнерства.

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

2. О выдаче Свидетельства и Приложения о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30 декабря 2009 года.

2.1.1 Организация ООО «СпецМонтажРемонт», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 15, ИНН 5903041293, проверена на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске по заявленным видам работ, о чем составлен Акт № 152-7 от 25 ноября 2014 года. Рекомендуются Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном объеме, согласно заявления.

2.1.2. Решили выдать ООО «СпецМонтажРемонт», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 15, ИНН 5903041293 свидетельство о допуске к работам:

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта*

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*

13.3. Устройство наливных кровель*

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*

15.5. Устройство системы электроснабжения*

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2.1 Организация ООО «Строй-ЭнергоСервис», 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32. А, оф. 9. ИНН 6663064257, проверена на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске по заявленным видам работ, о чем составлен Акт № 146-8 от 25 ноября 2014 г. Рекомендуются Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном объеме, согласно заявления.

2.2.2. Решили выдать ООО «Строй-ЭнергоСервис», 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32. А, оф. 9. ИНН 6663064257 свидетельство о допуске к работам:

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

23. Монтажные работы

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.3.1 Организация ОАО «Восточная Сибирь», 660111 г. Красноярск ул. Башиловская, д. 5, ИНН 2465006513, проверена на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске по заявленным видам работ, о чем составлен Акт № 55-7 от 21 ноября 2014 г. Рекомендуются Совету Партнерства выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в полном объеме согласно заявления.

2.3.2. Решили выдать ОАО «Восточная Сибирь», 660111 г. Красноярск ул. Башиловская, д.5, ИНН 2465006513 свидетельство о допуске к работам:

Наименование вида работ

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта*

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*

9.3. Устройство отопительных печей и очагов*

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций *

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*

13.3. Устройство наливных кровель*

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*

14.2. Устройство вентилируемых фасадов*

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*

15.5. Устройство системы электроснабжения*

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов)

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов

24. Пусконаладочные работы

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Внести соответствующие изменения в реестр СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой».

Председатель Совета Партнерства
СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой»

Секретарь



В.Г. Сатьянов

И.В. Лахтиков